

Peter Gerdau
Tankschutz eK
Battelsweg 5
25499 Tangstedt

Bei Rückfragen bitte immer angeben	
Equipment-Nummer:	1000630833
Auftrags-Nummer:	8114632823-000110
Kunden-Nummer:	0243823300
Akten-Nummer:	05243-000358

Für Sie vor Ort: TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG Geschäftsstelle Kiel
Region Kiel - Segeberger Landstr. 2b - 24145 Kiel
Tel.: +49 431 7307 - 244 Fax: +49 431 7307 - 183
E-Mail: RegionKiel@tuev-nord.de

Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz

Regelmäßige Überwachungsprüfung

Überwachungsvertrag vom 08.10.1986

Leistungsort:
Peter Gerdau
Tankschutz eK
Battelsweg 5
25499 Tangstedt

Leistungsempfänger:
Peter Gerdau
Tankschutz eK
Battelsweg 5
25499 Tangstedt

Tätigkeiten des Fachbetriebes gemäß Wasserhaushaltsgesetz:

Errichten und Instandsetzen von Heizölverbraucher- und Dieseltankanlagen sowie das Reinigen und Stilllegen von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten.
Einbau von Leckschutzauskleidungen und Innenbeschichtungen.

Ergänzende Bemerkungen:

Der Fachbetrieb wird für Dritte tätig: Ja
Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Nein
Fügetätigkeiten: Schweißen, Löten, Kleben

Geprüfte betrieblich verantwortliche Person(en): Herr Oliver Gerdau

Prüfumfang:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Betriebl. verantw. Person(en): | Berufl. Qualifikation, Sachkundenachweis, Bestellung, Vertreterregelung, Teilnahme an Schulungen |
| 2. Eingesetztes Personal: | Berufl. Qualifikation, Schweißzeugnisse, produktspezifische Einweisungen |
| 3. Firmenqualifikation(en): | Spezielle Zertifizierungen, Verfahrensprüfungen, sonstige Qualifikationen |
| 4. Arbeitsschutz: | Fachkraft für Arbeitssicherheit, regelmäßige Unterweisungen, Gefährdungsbeurteilung, PSA |
| 5. Arbeitsmittel: | Werkzeuge, Prüfeinrichtungen, Maschinen, Transportbehälter, Transportfahrzeuge |
| 6. Lagerung an der Betriebsstätte: | Lagerung und Entsorgung von Rückständen |
| 7. Versicherungsschutz: | Umwelthaftpflichtversicherung für Tätigkeiten an eigenen Anlagen / auf Baustellen |
| 8. Nachschlagewerke: | Rechtliche Grundlagen, technische Regelwerke, Zulassungen von Bauprodukten |
| 9. Fachliche Leistung: | Prüfung an einer Referenzanlage, Qualität der praktischen Tätigkeit im zurückliegenden Zeitraum |

Prüfergebnis: ohne Mängel

Mängel:
Keine

Hinweise:

- Die Mängel sind bis _____ zu beseitigen. Dies ist uns bitte schriftlich zu bestätigen!
 Eine Nachprüfung ist erforderlich.

Aufgrund dieser Prüfung wird ein Zertifikat ausgestellt. Das Zertifikat erhält eine Gültigkeit bis: Dezember 2019

Nächste Prüfung: Bis 31.12.2019

Prüfort: Tangstedt Prüfdatum: 11.12.2017 Sachverständige(r): gez. Mathias Schwarz

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.